

Inhoudsopgave

Algemeen.....	1
APK rapport.....	2
Dit rapport is afgegeven door.....	2
In te vullen door de RDW.....	2
Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring.....	2
Kilometerstand.....	2
Mededeling RDW na afmelding.....	2
Gegevens voertuig en resultaat keuring.....	2
Adviespunt(en).....	3
Reparatie- en/of afkeerpunt(en).....	3
Reparatieadviespunt(en).....	3
Opmerking(en).....	4
Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg.....	4
Vervangende keuringsbewijzen.....	4
Bijlage 1 voorzijde keuringsrapport.....	5
Bijlage 2 voorzijde vervangend keuringsrapport.....	6
Bijlage 3 coderingslijst reparatie- of afkeerpunten.....	7

Algemeen

REK art. 29 Na elke keuring dient een keuringsrapport te worden afgegeven, deze moet zijn ondertekend door de gediplomeerde keurmeester.

Indien het voertuig is goedgekeurd geldt het afgegeven keuringsrapport als keuringsbewijs, zoals bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994. Indien het voertuig naar het oordeel van de gediplomeerde keurmeester niet aan de keuringseisen voldoet geldt het keuringsrapport als de schriftelijke mededeling van de weigering tot afgifte van een keuringsbewijs.

De geldigheid van een keuringsbewijs vangt aan met ingang van de dag van afgifte.

Een voertuig kan worden gekeurd en afgemeld binnen een periode van 2 maanden direct voorafgaande aan de verplichting tot keuren. In een dergelijk geval wordt de oorspronkelijke aflooptdatum met de voor het voertuig geldende keuringstermijn verlengd.

Een keuringsbewijs verliest zijn geldigheid door de afgifte van een vervangend keuringsbewijs en door het aanbrengen van wijzigingen.

Zowel goedgekeurde als afgekeurde voertuigen moeten worden afgemeld. Bij een goedkeurmelding moeten de eventuele reparatie-, advies- en/of reparatieadviespunt(en) in het afmeldscherm worden aangegeven. Bij een afkeurmelding moeten de afkeerpunten in het afmeldscherm worden aangegeven. De eventuele reparatie-, advies- of reparatieadviespunt(en) bij een afkeurmelding moeten op het keuringsrapport worden vermeld, tevens is het mogelijk dit aan te geven in het afmeldscherm. De codes en omschrijvingen die gebruikt moeten worden voor de reparatie- of afkeerpunten staan vermeld in de coderingslijst reparatie- of afkeerpunten, zie bijlage 3.

Het keuringsrapport bestemd voor de voertuigeigenaar mag pas worden afgegeven nadat is gebleken dat het voertuig niet in een steekproef valt of, als dat wel het geval is, nadat de steekproef is verricht en er geen bezwaar tegen afgifte van het keuringsrapport is.

Hierna volgt ter verduidelijking een uitleg over enkele aspecten die op het APK rapport staan. De uitleg van deze aspecten is ook van toepassing op het vermelden van de gegevens bij het afmelden van voertuigen. Ook de mogelijke reparatie-, afkeur-, reparatieadvies-, adviespunten en opmerkingen worden hierna beschreven.

APK rapport

REK art 29

Het APK rapport heeft een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model, dat bekend is gemaakt in de Staatscourant en dient te worden afgedrukt op blanco wit A4 papier. De achterzijde mag niet worden voorzien van tekst of afbeeldingen. De afdruk van het APK rapport dient rechtstreeks uit het RDW-register plaats te vinden (Pdf-bestand).

Dit rapport is afgegeven door

Hier staan onder andere de naam en het pasnummer van de keurmeester. Het pasnummer is het nummer dat op zijn bevoegdheidspas staat vermeld. Dit nummer is opgenomen om zo goed mogelijk te waarborgen dat de keurmeester die het voertuig heeft gekeurd ook degene is die het voertuig afmeldt. Het keuringsrapport wordt afgegeven namens de erkenninghouder. De erkenninghouder mandateert de keurmeester als het ware om dit rapport namens hem te ondertekenen en af te geven. De desbetreffende keurmeester tekent het keuringsrapport.

In te vullen door de RDW

Dit vak is zowel bedoeld voor het resultaat van de steekproef als voor het resultaat van een herkeuring na afkeur. In dit vak mogen verder geen aantekeningen gemaakt worden.

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

Als de aanvrager het niet eens is met de afkeuring van het voertuig kan hij of zij direct een herkeuring bij de RDW aanvragen. In dat geval moet hij of zij dat verzoeken door middel van het plaatsen van een handtekening. Ook in een dergelijk geval moet het voertuig altijd worden afgemeld als zijnde afgekeurd. Het kan eveneens voorkomen dat de keurmeester of de erkenninghouder het niet eens is met het resultaat van de steekproef door de steekproefcontroleur. Ook dan is een herkeuring mogelijk. Dit moet echter aangegeven worden op het steekproefcontrolerapport (zie administratieve procedures, artikel 4.2).

Kilometerstand

REK art 30

In het veld Kilometerstand moet de afgelezen tellerstand in km of mijl worden gemeldt. Van voertuigen die niet zijn voorzien van een teller, zoals aanhangwagens of mogelijk zeer oude voertuigen, en in andere gevallen waarbij geen kilometerstand is af te lezen moet: 'GT' (Geen Teller) worden vermeld.

Mededeling RDW na afmelding

Bij 'Tijdstip afmelding' wordt de tijd geprint die op het terugmeldscrem verschijnt na het afmelden van het voertuig. Na het afmelden verschijnt er een transactiecode op het afmeldscrem. Deze transactiecode bestaat uit vier cijfers en/of letters. De samenstelling van de code hangt nauw samen met o.a. de afmelddatum en de afmeldtijd. De code achter de aanduiding 'Transactiecode' dient als bewijs dat de afmelding daadwerkelijk in het afmeldsysteem is ontvangen en geregistreerd.

Gegevens voertuig en resultaat keuring

- Het voertuig wordt goedgekeurd al of niet met reparatiepunten. Is er sprake van reparatiepunten die het gevolg zijn van APK-eisen dan moeten de reparatiepunten in het afmeldscrem worden aangegeven met behulp van de code(s) met de bijhorende omschrijving(en) van de coderingslijst reparatie- of afkeerpunten.
- Het voertuig wordt afgekeurd. Dan is in de meeste gevallen sprake van een APK-sec keuring, dus niet in combinatie met een onderhoudsbeurt of een reparatieopdracht. De afkeerpunten moeten in het afmeldscrem worden aangegeven met behulp van de code(s) met de bijhorende omschrijving(en) van de coderingslijst reparatie- of afkeerpunten. Het zou kunnen dat een voertuig wordt afgekeurd, maar dat er ook sprake is van één of meerdere reparatiepunten. In dat geval moet dit reparatiepunt of deze reparatiepunten op het rapport worden genoteerd (samen met het afkeerpunt of de afkeerpunten) met behulp van de code(s) met de bijbehorende omschrijving(en) van de coderingslijst reparatie- of afkeerpunten.

Adviespunt(en)

Dit betreffen geen afkeerpunten, maar punten waarvan te verwachten valt dat die binnenkort niet meer aan de APK-eisen voldoen en waarschijnlijk binnen 1 jaar aan herstel of reparatie toe zijn. Zij dienen als advies aan de eigenaar van het voertuig. Indien er sprake is van één of meerdere adviespunten wordt het desbetreffende adviespunt aangegeven in het meldscherm.

Korte toelichting op de vijf adviespunten:

- AC1** deze spreekt voor zich. Hier moet aangegeven worden of er een band aanwezig is met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm;
- AC2** in het geval één of meerdere schokdempers lekkage vertonen geeft u dit hier aan (het zogenaamde zweten is geen lekkage);
- AC3** het is niet de bedoeling dat de voertuigeigenaar wordt geïnformeerd over alle auto-onderdelen waar sprake is van roestvorming. Dit zou te ver gaan. Vandaar dat gekozen is om die delen aan te laten geven met een behoorlijke roestschade. De delen met een E-waarde van 1,5 t/m 2,0 of waarbij, in het geval van onderdelen waarvoor geen E-gradatie geldt, meer dan 15% roestschade aanwezig is;
- AC4** hier moet aangegeven worden of er een stuur- of fuseekogel aanwezig is met een slijtagespeling die gelijk of kleiner is dan 1,0 mm. Dit betreft dus de kogels die niet worden afgekeurd maar waar wel sprake is van slijtage;
- AC5** alhoewel remmen ontzettend belangrijk zijn voor de veiligheid is het heel moeilijk om hier een kort adviespunt voor te formuleren. Daarom is gekozen voor een algemene omschrijving die het hele remsysteem omvat voor zover dit door de keurmeester te controleren is zonder demontage. Hieronder vallen onderdelen van het remsysteem die op kort termijn aan vervanging toe zijn. Uiteraard voor zover de beschadiging(en) niet zover is (zijn) dat tot afkeur moet worden overgegaan.

Bij het afmelden van een goedgekeurd voertuig moeten deze adviespunten in het afmeldscherm worden aangegeven. Bij het afmelden van een afgekeurd voertuig is het mogelijk om de adviespunten aan te geven in het afmeldscherm.

Reparatie- en/of afkeerpunt(en)

Een reparatiepunt betreft een reparatie die verricht is noodzakelijk in het kader van de APK-eisen. Een afkeerpunt betreft een gebrek aan het voertuig in het kader van de APK-eisen. Indien het voertuig een reparatie- en/of een afkeerpunt heeft dient dit met gebruik van de 'coderingslijst reparatie- of afkeerpunten' aangegeven te worden. U gebruikt hiervoor een code zoals vermeld op de coderingslijst reparatie- of afkeerpunten. Indien het voertuig is afgekeurd en u schrijft de eventuele reparatiepunt(en) hanteert u de code met de bijhorende tekst.

Reparatieadviespunt(en)

REK art 28 Dit betreft geen afkeerpunt, maar een reparatie advies over het niet goed functioneren van een airbag-, gordelsysteem en/of er sprake is van overmatige olie lekkage (niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurinrichting of het veersysteem).

Bij het afmelden van het voertuig maakt u indien noodzakelijk gebruik van de code RA1 en/of RA2. Indien het voertuig is afgekeurd en u schrijft de eventuele reparatieadviespunt(en) hanteert u de RA-code met de bijhorende tekst.

RA1

Bij personenauto's en bedrijfsauto's, in gebruik genomen na 31 december 2003 waarbij van fabriekswege airbags gemonteerd zijn, moet het airbagsysteem goed functioneren. Het airbagsysteem moet zijn voorzien van een waarschuwingsinrichting die in werking treedt zodra het systeem faalt, het waarschuwingsinrichting moet goed functioneren.

Personenauto's en bedrijfsauto's, in gebruik genomen na 31 december 2003 en die beschikken over een gordelspansysteem dat is voorzien van een waarschuwingsinrichting die in werking treedt zodra het systeem faalt, moet de waarschuwingsinrichting goed functioneren.

U vermeldt: 'RA1: Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet goed.'

RA2

Onderdelen van personenauto's, bedrijfsauto's, driewielige motorrijtuigen of aanhangwagens, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurinrichting of het veersysteem, mogen geen overmatige olie lekkage vertonen.

U vermeldt: 'RA2: Overmatige olie lekkage'

Opmerking(en)

In een aantal situaties kan het zijn dat u bepaalde onderdelen niet kunt beoordelen tijdens de keuring.

In de onderstaande situaties OP1 en OP2 kunt u met vermelding van de desbetreffende opmerking toch het voertuig goedkeuren.

OP1

Er niet tot verwijdering van bepaalde onderdelen is overgegaan vanwege het gevaar van beschadiging, zie hiervoor artikel 5.1b.3.

U vermeldt: "OP1: Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3".

OP2

Een voertuig is voorzien van een LPG installatie, waarbij de motor van het voertuig niet draait op benzine, zie hiervoor artikel 5.*.9.

U vermeldt: "OP2: Controle 2^e brandstof niet mogelijk 5.*.9".

Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

In deze ruimte worden de in het afmeldscreem gemelde reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeerpunt(en) en opmerking(en) geprint.

In de volgende situaties mag er op het keuringsrapport worden geschreven.

- de steekproef door de RDW is afgezegd.



U noteert: "afgezegd om –tijdstip- door – naam RDW medewerker" en dit wordt ondertekend door de APK keurmeester.

- De RDW kan deze ruimte gebruiken voor notities.
- Een (korte) toelichting op de vermelde adviespunten
- Bij een afkeurmelding de reparatieadvies-, reparatie-, adviespunt(en) en opmerking(en) voor zover deze niet zijn vermeld.



Vervangende keuringsbewijzen

Indien de voertuigeigenaar een vervangend keuringsbewijs wil (het oude is zoekgeraakt, versleten of geheel of ten dele onleesbaar) kan hij zich wenden tot de RDW waar tegen betaling een vervangend keuringsbewijs verkrijgbaar is. Tevens is het mogelijk voor de erkenninghouder een vervangend keuringsbewijs af te geven, voor alleen die voertuigen die onder zijn erkenning zijn afgemeld. Een vervangend keuringsbewijs is te herkennen aan een afwijkende aanmaakdatum ten opzichte van de keuringsdatum. Daarnaast staat op de plaats van de handtekening van de keurmeester het volgende; "Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening". Voorafgaande houdt in dat de betreffende keurmeester het vervangende keuringsbewijs niet hoeft te ondertekenen. De afgifte van een vervangend keuringsbewijs is alleen toegestaan middels een afdruk uit het register.

Bijlage 1 voorzijde keuringsrapport

Keuringsrapport			
Gegevens voertuig en resultaat keuring		Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹	
Kenteken	_____	Keuringsbewijs is geldig tot _____	
Identificatienummer	_____		
Merk	_____	Code	Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg
Type	_____		
Kilometerstand	_____		
Resultaat keuring	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten <input type="checkbox"/> Afgekeurd, zie afkeerpunten		
Datum afgifte rapport	_____		
Mededeling RDW na afmelding			
Tijdstip afmelding	_____		
Transactiecode	_____		
Steekproef	<input type="checkbox"/> Ja ² <input type="checkbox"/> Nee		
Einde wachttijd i.v.m. steekproef	_____		
Dit rapport is afgegeven door			
Naam keuringsinstantie	_____		
Adres	_____		
Postcode en plaats	_____		
Keuringsinstantie-nummer	_____		
Naam keurmeester	_____		
Pasnummer	_____		
Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)	_____		
Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)		<i>In te vullen door de RDW</i>	
De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.		Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____	
Naam	_____	Resultaat	
Handtekening aanvrager	_____	Goedkeuring <input type="checkbox"/> Terecht	
Datum en tijdstip	_____	<input type="checkbox"/> Terecht na herstel	
		<input type="checkbox"/> Onterecht, goedkeuring vervalt	
		Adviespunten en/of reparatieadviespunt <input type="checkbox"/> Terecht	
		<input type="checkbox"/> Onterecht/onvolledig, code _____	
		Afkeerpunten <input type="checkbox"/> Terecht	
		<input type="checkbox"/> Onterecht, code _____	
		Handtekening RDW functionaris _____	
<p>1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.</p> <p>2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.</p>		<p>Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).</p>	
<p>Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2009/40/EC as amended by 2010/48/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.</p>		2 E 0701j	

Bijlage 2 voorzijde vervangend keuringsrapport

Keuringsrapport		 RDW		dd-mm-jjjj
Gegevens voertuig en resultaat keuring		Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹		
Kenteken	_____	Keuringsbewijs is geldig tot _____		
Identificatienummer	_____			
Merck	_____	Code	Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg	
Type	_____			
Kilometerstand	_____			
Resultaat keuring	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten <input type="checkbox"/> Afgekeurd, zie afkeerpunten			
Datum afgifte rapport	_____			
Mededeling RDW na afmelding				
Tijdstip afmelding	_____			
Transactiecode	_____			
Steekproef	<input type="checkbox"/> Ja ² <input type="checkbox"/> Nee			
Einde wachttijd i.v.m. steekproef	_____			
Dit rapport is afgegeven door				
Naam keuringsinstantie	_____			
Adres	_____			
Postcode en plaats	_____			
Keuringsinstantie-nummer	_____			
Naam keurmeester	_____			
Pasnummer	_____			
Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)	_____	Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening		
Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)		<i>In te vullen door de RDW</i>		
De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.		Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____		
Naam	_____	Resultaat		
Handtekening aanvrager	_____	Goedkeuring <input type="checkbox"/> Terecht		
Datum en tijdstip	_____	<input type="checkbox"/> Terecht na herstel		
		<input type="checkbox"/> Onterecht, goedkeuring vervalt		
		Adviespunten en/of reparatieadviespunt <input type="checkbox"/> Terecht		
		<input type="checkbox"/> Onterecht/onvolledig, code _____		
		Afkeerpunten <input type="checkbox"/> Terecht		
		<input type="checkbox"/> Onterecht, code _____		
		Handtekening RDW functionaris _____		
1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.		Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).		
2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.				
Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2009/40/EC as amended by 2010/48/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.		2 E 0701j		

Bijlage 3 coderingslijst reparatie- of afkeerpunten

Code	Omschrijving
§0 ALGEMEEN	
A02	Voertuiggegevens komen niet overeen met register 5.*.1
A03	Kentekenplaat onjuist/niet goed leesbaar/afgeschermd 5.*.1
A04	Identificatienummer niet op chassis of frame 5.*.1
§1 ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG	
B05	Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3
B06	Chassisraam/carrosserie deel corrosie 5.*.3
B07	Frame, voor- of achtervork gebroken/gescheurd/vervormd 5.5.3
B08	Frame, voor- of achtervork corrosie 5.5.3
B09	Onderdelen frame/zelfdragende constructie ondeug. bev. 5.5.3
B10	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd 5.*.4
B11	Ondersteuning laadvloer/-ruimte ondeugdelijk/corrosie 5.*.4
B12	Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd 5.12.5
B13	Elekt. bedrading aanhangwagen ondeugdelijk/geïsoleerd 5.12.5
§2 AFMETINGEN EN MASSA'S	
C01	Maximaal toegestane afmetingen te groot 5.*.6
§3 MOTOR	
D11	Onderdeel brandstofsysteem onveilig/ondeug./corrosie 5.*.9
D12	Brandstofsysteem lekt 5.*.9
D13	Brandstofreservoir niet deugdelijk afgesloten 5.*.9
D02	LPG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10
D03	CNG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10a
D05	Geluidproductie driewieler 5.5.11
D14	Uitlaatsysteem niet gasdicht/ondeugdelijk bevestigd 5.*.11
D15	CO-uitstoot bij stationair toerental te hoog 5.*.11
D16	CO-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental 5.*.11
D17	EOBD-systeem niet volgens voorschrift 5.*.11
D07	K-waarde bij roetmeting te hoog 5.*.11
D08	Emissiebestrijdingssysteem niet aanwezig 5.*.11
D18	Accu niet deugdelijk bevestigd 5.*.12
D19	Electr. bedrading ondeugdelijk bevestigd/geïsoleerd 5.*.12
D20	Aandrijflijn hybride/elekt. voertuig ondeugdelijk 5.*.12a
D10	Motorsteun ondeugdelijk bevestigd/ernstig beschadigd 5.*.13
§4 KRACHTOVERBRENGING	
E01	Geen snelheidsmeter aanwezig 5.*.15
E04	Snelheidsbegrenzer niet aanwezig/onjuist afgesteld 5.*.15
E05	Verzegeling snelheidsbegrenzer niet vlgs voorschrift 5.*.15
E06	Geldigheidsduur controleapparaat verlopen 5.*.15
E07	Installatieplaat controleapp. niet vlgs voorschrift 5.*.15
E08	Bandomtrek aangedreven wiel wijkt teveel af 5.*.15
E09	Verzegeling controleapparaat niet vlgs voorschrift 5.*.15
E10	Aandrijving ondeugdelijk bevestigd 5.*.16
E11	Stofhoes van de aandrijfjas dicht niet af 5.*.16

§5 ASSEN

F09	As ondeugdelijk bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18
F10	Bev./beschadiging/vervorming as beïnvloedt weggedrag 5.*.18
F11	Fusee ondeugdelijk bevestigd/teveel speling 5.*.19
F12	Stofhoes fuseekogel dicht niet meer af 5.*.19
F13	Overig draaipunt onafh. wielophanging teveel speling 5.*.19
F14	Zichtbaar corrosie aan binnenzijde fuseekogel/-huis 5.*.19
F15	Wiellager heeft teveel speling 5.*.20
F16	Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar 5.*.20
F04	Wielbasis wijkt te veel af 5.*.21
F05	Wieluitlijning niet vlgs voorschrift 5.*.22
F17	Wiel of velg niet vlgs voorschrift 5.*.24
F18	Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd 5.*.24
F07	Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd 5.*.25
F08	Stabilisator ondeugdelijk bev./gebroken/gescheurd 5.*.26

§6 OPHANGING

G04	Band karkas zichtbaar of vertoont uitstulping 5.*.27
G05	Band onvoldoende profiel 5.*.27
G06	Band onterecht nageprofileerd 5.*.27
G07	Band verkeerd gemont./verschillende maataanduiding 5.*.27
G08	Band met onvoldoende draagvermogen (load-index) 5.*.27
G09	Band met onvoldoende spanning 5.*.27
G02	Veersysteem werkt niet goed 5.*.28
G10	Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bev. 5.*.28
G03	Schokdemper niet aanwezig/werkt niet goed 5.*.28
G11	Schokdemper ondeugdelijk bevestigd 5.*.28

§7 STUURINRICHTING

H04	Wielen reageren niet goed op draaiing van stuurwiel 5.*.29
H05	Gestuurde wielen aanhangwagen reageren niet goed 5.12.29
H06	Weerstand voelbaar in de stuurinrichting 5.*.29
H07	Wielen kunnen in uiterste stand niet vrij draaien 5.*.29
H08	Stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.*.29
H09	Stuurinrichting gebroken/gescheurd/corrosie/vervormd 5.*.29
H10	Stofhoes stuurhuis/-kogel dicht niet af 5.*.29
H11	Koppeling stuurinrichting niet spelingvrij 5.*.29
H12	Flexibele koppeling stuurinrichting beschadigd 5.*.29
H13	Verbinding stuurinrichting teveel speling 5.*.29
H14	Zichtbare corrosie binnenzijde stuurhuis/-kogel 5.*.29
H15	Stuurbekrachtiging werkt niet goed/lekt ernstig 5.*.29
H16	Slang stuurbekracht./stuurinricht. beschad./schuurt 5.*.29
H17	Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien 5.5.30
H18	Zichtbare speling balhoofdlagering 5.5.30
H19	Draaikrans ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.12.30
H20	Draaikransdelen slijten op elkaar in/te veel speling 5.12.30
H21	Ondersteuning draaikrans corrosie 5.12.30

§8 REMINRICHTING

I12	Onderdeel reminrichting ondeugdelijk 5.*.31
I13	Onderdeel reminrichting vertoont lekkage 5.*.31
I14	Rembekrachtiger/remkrachtregelaar werkt niet goed 5.*.31
I15	Compressor/drukregelaar werkt niet goed 5.*.31
I16	Rempedaal/-hendel slag wordt beperkt/niet stroef 5.*.31
I17	Remslang misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31
I18	Remkabel gerafeld/niet gangbaar 5.5.31
I19	Kunststofremleiding geknikt 5.*.31
I20	Trommel-/schijfrem draait niet/onvoldoende vrij 5.*.31
I21	Onvoldoende remvoering aanwezig 5.*.31
I22	Bewegingsvrijheid remonderdeel beperkt 5.*.31
I23	Stofhoes remcilinder beschadigd/niet aanwezig 5.*.31
I24	Automatische remsteller ontbreekt 5.*.31
I25	ABS-systeem ondeugdelijk bev./niet geborgd/corrosie 5.*.31
I26	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroken/lekkage 5.*.31
I27	ABS werkt niet goed/waarschuwinginricht. ontbreekt 5.*.31
I03	Remvloeistofniveau te laag 5.*.32
I04	Waarschuwing drukluchtremst. ontbreekt/werkt niet 5.*.33
I05	Waarschuwinginrichting veerrem ontbreekt/werkt niet 5.*.34
I28	Drukmeetpunt ontbreekt 5.*.35
I29	Meerkringsbeveiligingsventiel werkt niet goed 5.*.35
I30	Drukluhtremkrachtreg. werkt niet/verkeerd afgest. 5.*.35
I31	Afstelplaat drukluhtremkrachtregelaar ontbreekt 5.*.35
I32	Ontwateringsventiel werkt niet goed 5.*.35
I07	Slag drukluhtremcilinder begrensd/te groot 5.*.36
I08	Drukken remsysteem tbv aanhangwagen onjuist 5.*.37
I33	Éénleidingremsysteem onterecht aanwezig/druk onjuist 5.*.37
I34	Bediening tbv remmen aanhangwagen onterecht aanwezig 5.*.37
I35	Automatische afsluiters ontbreken/werken niet goed 5.*.37
I09	Werking bedrijfsrem onvoldoende 5.*.38
I36	Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen 5.*.38
I37	Remverschil op 1 as te groot/voertuig overberemd 5.*.38
I10	Werking parkeerrem/vastzetinrichting onvoldoende 5.*.39
I38	Parkeerrem/vastzetinrichting werkt niet op 2 wielen 5.*.39
I11	(Losbreek)reminrichting aanhangwagen werkt niet goed 5.12.40

§9 CARROSSERIE

J11	Deur/laadklep/motorkap/kofferdeksel sluit niet goed 5.*.41
J12	Deur personenruimte kan niet normaal worden geopend 5.*.41
J13	Bev. scharnier deur/motorkap/kofferdeksel corrosie 5.*.41
J02	Ruit beschadigd/verkleurd 5.*.42
J03	Ruitenwisser/-sproeier werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.43
J04	Voorruitontwaseming werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.44
J05	Spiegel niet aanwezig/beschadigd/ondeugdelijk bev. 5.*.45
J06	Zitplaats niet volgens voorschrift 5.*.46
J14	Veiligheidsgordel ontbreekt/ondeug. bev./beschadigd 5.*.47
J15	Veiligheidsgordel werkt niet goed 5.*.47
J08	Scherp/uitstekend deel levert gevaar op voor derde 5.*.48
J16	Wiel niet goed afgeschermd/loopt aan 5.*.48
J17	Zijdelings afscherming niet vlgs voorschrift 5.*.48
J18	Gevaar voor losraken deel aan de buitenzijde 5.*.48
J09	Stootbalk niet vlgs voorschrift/ontbreekt 5.*.49
J19	Stootbalk vervormd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.49
J20	Beschermingsinrichting voorzijde voldoet niet 5.*.49
J10	Frontbeschermingsinrichtingen niet goedgekeurd 5.*.50

§10 LICHTEN, LICHTSIGNALLEN EN RETROREFLECTOREN

K01	Verplicht licht/retroreflector niet vlgs voorschrift 5.*.51
K03	Kleur verplicht licht niet volgens voorschrift 5.*.53
K04	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55
K05	Afstelling dimlicht 5.*.56
K06	Toegestaan licht/retroreflect. niet vlgs voorschrift 5.*.57
K07	Kleur toegestaan licht niet volgens voorschrift 5.*.59
K08	Werking/toestand toegestaan licht/retroreflector 5.*.59a
K09	Plaatsing licht/retroreflector niet vlgs voorschrift 5.*.61
K10	Controlelampje/signaal verlichting werkt niet 5.*.62
K11	Niet toegestaan knipperend licht aanwezig 5.*.64
K12	Niet toegestaan licht aanwezig 5.*.65

§11 VERBINDING TUSSEN MOTORVOERTUIG EN AANHANGWAGEN

L01	Koppeling ondeug. bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66
L06	Achtertraverse ondeug. bev./gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66
L07	Trek driehoek/-boom niet vlgs voorschrift 5.12.66
L02	Diameter trekhaakkogel onvoldoende 5.*.67
L03	Vangmuilkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.68
L08	Trekoog niet volgens voorschrift 5.12.68
L04	Schotel-/opleggerkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.69
L05	Extra koppeling aanhangwagen niet vlgs. voorschrift 5.12.70

§12 DIVERSEN

M01	Geluidssignaalinrichting niet vlgs voorschrift 5.*.71
-----	---

§13 AANVULLENDE EISEN TAXI'S/AUTOBUSSEN/ADR-VOERTUIGEN

N02	Inrichting taxi niet in overeenstemming met bijlage 5.2.74
N03	Stoel/bank/interieurdeel belemmert de doorgang 5.2.75
N04	Noodvoorzieningen niet vlgs voorschrift 5.2.76
N05	Lift/oprijplaat rolstoelvervoer niet vlgs voorschrift 5.2.77
N06	Voorzieningen tbv rolstoelen niet vlgs voorschrift 5.2.78
N09	Vastzetinrichting draagbaar ontbreekt 5.2.79

§14 KEURINGSASPECTEN NIET KUNNEN BEOORDELEN REK ART. 24 & 25

O01	Kofferdeksel kan niet geopend worden REK art. 24 & 25 (alleen bij afkeur)
O02	Motorkap kan niet geopend worden REK art. 24 & 25 (alleen bij afkeur)
O03	Wieldeksels kunnen niet verwijderd worden REK art. 24 & 25 (alleen afkeur)
O04	Brandstofdop kan niet gecontroleerd worden REK art. 24 & 25 (alleen afkeur)
O05	Trekhaaksierdop kan niet verwijderd worden REK art. 24 & 25 (alleen bij afkeur)